Замер на окна ПВХ



ЗАМЕР ПО ШИРИНЕ

Замерить ширину по стыку штапика с рамой (как указано на рисунке). В данном случае это место расположения изделия по ширине, при этом изделие не будет соприкосаться с ручкой.

ЗАМЕР ПО ВЫСОТЕ

Замерить полную высоту створки (как указанно на рисунке). От данного значения, рекомендуется отнять 3 см.

Замер производится с точностью до 1 см.